# La Tortue adaptée (âge 3-12 ans)

Ref. KZM4008



EN-1176-1: 2018
EN-1176-3: 2018

SERIE ANIMALS SERIES

*special projects*









ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES

kiwi playgrounds

C/Foia, 13
P.I.Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)

+34 963 313 677

kiwi@kiwipw.com

kiwiplaygrounds.com

**L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.**

SERIE ANIMALS SERIES
special projects

**Information Technique**

**Animal:** Réalisé en polyester peint en masse,avec gel-coat" de la couleur prédominante et finition avec traitement anti-graffiti.

**Surface:** Surface praticable réalisée en polyuréthane haute résistance.

**Ancrage:** En acier galvanisé pour ancrage sur chape de béton.

**Intérieur :** Jeu interactif accessible.


**Détails techniques:**


**Montage:** 2 personnes, 4 heures.
**Poids**: 500 kg.
**Hauteur totale:** 2,40 m.
**Hauteur chute libre:** 1,00 m.
**Zone de sécurité:** 53,88 m².
**Dimensionsde l'élément le plus grand:** 3 m.
**Disponibilité des pièces de rechange:** 3 ans.

kiwi playgrounds
C/Foia, 13
P.I.Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)
+34 963 313 677
kiwi@kiwipw.com
kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

Zone de sécurité: 53,88 m²




ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES


SERIE ANIMALS SERIES special projects

**Installation:**
Ancrage au sol béton avec chevilles d'expansion tout le long du périmètre en utilisant la languette de la base du module. Finition avec sol amortissant.


**Maintenance:**
Révision: Vérification périodique de toutes les fixations, vis et boulons et, le cas échéant, resserage et ajustement en notant la date pour effectuer un contrôle.

**Inspections:**
1. Inspection visuelle de routine. Une inspection oculaire et fonctionnelle sera effectuée pour vérifier que vous n'avez subi aucun dommage de vandalisme.
2. Inspection fonctionnelle. Cette inspection sera effectuée avec une périodicité de 1à 3 mois et une attention particulière devra être portée aux composants "scellés à vie" et aux équipements dont la stabilité dépend d'un poteau.
3. Inspection annuelle. Une inspection complète de l'ensemble sera effectuée afin de vérifier qu'il répond à toutes les sections de la norme et qu'il n'a pas été modifié.

**Dimensionsde la chape de béton**




**Détail d'ancrage:**




**1 animal**
**2 languette de la base du module**
**3 Surface de jeux**
**4 Sol amortissant**
**5 Partie supérieure de la chape de béton**
**6 chape de béton**

kiwi playgrounds
C/Foia, 13
P.I.Alquería de Moret
46210 Picanya (Valencia)
+34 963 313 677
kiwi@kiwipw.com
kiwiplaygrounds.com

L'entreprise se réserve le droit d'effectuer toute modification ou change dans leurs produits.

ZONES MULTIJEUX THÉMATISÉES